




## 陽明高中 12 月份 飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	機型	濾芯規格	濾芯更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	出廠	備註
													年月	
1	行政大樓教務處	1F	UW-30000A	61.64	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	104	
2	行政大樓校長室	2F	UW-12000	61.64	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	108	
3	行政大樓人事室	1F	UR-672BW-1	591.592.504.505	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	110	110.05安裝新機
4	知行館輔導室內	1F	UW-9615A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	111	新裝機
5	知行館	1F	UW-9615A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	111	新裝機
6	知行館高中教師室(右)	1F	UW-10000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	107	水源重接
7	知行館(教師會)	1F	UR-672BW-1	591.592.504.505		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	104	
8	知行館高中教師室(內)	2F	UW-10000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	107	
9	知行館高中教師室(外)	2F	UW-9615A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	111	新裝機
10	知行館高中教師室(三)	2F	UW-30000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	106	
11	藝采樓	2F	UW-30000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	106	
12	藝采樓	2F	偉志牌開水機	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	97	
13	勤學樓高二教學女廁	2F	UW-10000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	109	
14	勤學樓高二教學女廁	3F	UW-12000	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	108	
15	勤學樓高二教學女廁	4F	UW-10000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	109	
16	向陽樓保健室	1F	UW-9615A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	111	新裝機
17	學務處	1F	UW-30000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	104	
18	向陽樓高三教學男廁	4F	UW-10000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	109	
19	向陽樓高三教學男廁	3F	UW-12000	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	108	
20	向陽樓高三教學男廁	2F	UW-10000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	109	
21	立志樓高一教學女廁	2F	UW-10000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	109	
22	立志樓高一教學男廁	3F	UW-9615A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	111	新裝機
23	立志樓高一教學女廁	4F	UW-9615A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	111	新裝機
24	立志樓國中教學體育組	1F	UW-998A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	101	
25	立志樓國中特教組	1F	UW-30000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	106	
26	立志樓國中教學男廁	2F	UW-30000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	107	
27	立志樓國中教學女廁	3F	UW-10000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	106	
28	立志樓國中教學男廁	4F	UW-10000A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	110	110.05安裝新機
29	立志樓國中教學男廁	4F	UW-10000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	107	
30	悅閣樓專科教學茶水間	1F	UW-30000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	106	
31	悅閣樓圖書館	2F	UR-662BW-1	UF-11/22/21		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	100	
32	悅閣樓電腦教室	3F	UW-313AS	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	102	
33	網球場	1F	UW-30000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	106	
34	台元館	1F	UW-30000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	103	
35	台元館	1F	UW-12000	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	108	
36	修繕中心	1F	UR-662BW-1	591.592.504.505		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	109	活動中樓總務處旁
37	活動中樓總務處	1F	UW-12000	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	108	
38	活動中心	B1F	UW-10000A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	110	110.05安裝新機
39	活動中心女籃休息室	1F	UW-10000A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	110	110.05安裝新機
40	活動中心廁所旁	1F	UW-30000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	103	
41	活動中心	2F	UW-10000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	107	
42	活動中心	3F	UW-10000A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	110	110.05安裝新機
43	活動中心	4F	UW-10000A	65-5 65-C		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	110	110.05安裝新機
44	警衛室	1F	UR-662BW-1	UF-11/22/21		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	99	
45	游泳池	1F	UW-30000A	61.64		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	103	

日期：111年12月27日

濾芯更換數量：1 支 / 機台巡檢數量：45 台

	服務人員簽章 	客戶簽章 
---	---	--

TEL: 2835-9000