

(臺北市立陽明高級中學)學生賃居安全關懷訪視實況照片-大南路賃居處



室外熱水器



廚房與客廳



客廳煙霧偵測器



消防員講解居家安全



學務主任拿滅火器



訪視人員（大門口）

(臺北市立陽明高級中學)學生賃居安全關懷訪視實況照片-通河東街賃居處



大門口的監視器



走道間的住宅用火災警報器



消防員居家安全解說



走道間的滅火器



熱水器的強排管線



當天訪視人員討論賃居狀況

(臺北市立陽明高級中學)學生賃居安全關懷訪視實況照片-中興街賃居處




消防員巡視賃居環境



兩台除濕機插在延長線上 (需改善)



逃生路線 (陽台)



室外熱水器有強排管線



消防員講解居家安全



大門口的滅火器

(臺北市立陽明高級中學)學生賃居安全關懷訪視實況照片-中正路賃居處



宿舍大門口 (感應卡)



大門口的監視器




廚房的住宅用火災警報器



室外熱水器有強排管線



消防員賃居訪視討論



逃生通道無堆積物

(臺北市立陽明高級中學)學生賃居安全關懷訪視實況照片-環河北路賃居處




警衛室的監視系統及警衛



賃居屋內的緩降機



消防員巡視賃居環境



室外熱水器



消防員檢查照明設備




消防栓設備


(臺北市立陽明高級中學)學生賃居安全關懷訪視實況照片-福港街賃居處




客廳大門的滅火器



消防員檢查客廳煙霧偵測器



陽台鐵窗無逃生出口 (需改善)



消防員檢查陽台熱水器



消防員講解居家安全



賃居狀況